



## **OBJEKTBEZOGENE SCHADENSANALYSE**

ASB-Nr.: 5627521  
Bauwerksart: Vollplatte mit Verdrängungskörper über 7 Felder  
Straße B279  
Ort: Heustreu  
Bauwerksname: Brücke B279 ü. Streotal u. DB-Linie bei Heustreu  
Bearbeitungsvermerk \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Schadensanalyse an den Widerlagern, Brückenlagern, Endquerträger und Übergangs-  
konstruktionen zur Vorbereitung und Planung der Instandsetzung jener Bereiche.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Aufgabenstellung des Gutachtens)*

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Schweinfurt  
Mainberger Straße 14  
97422 Schweinfurt

Auftragnehmer: DG Ingenieure  
Hebbelstraße 7  
97072 Würzburg

Gutachten-Nr.: 1767/19

Ort, Datum: Würzburg, 15.10.2019